




14,80
15,35
Anel inferior cabo cu nu 50 mm² a 50 cm de profundidade
Caixa de inspeção 30 x 30 x 40 cm. DET 1
Caixa de inspeção 30 x 30 x 40 cm. DET 1
Caixa de inspeção 30 x 30 x 40 cm. DET 1
Barra Alumínio 3x30 mm fixada na platibanda a cada 2 m Det 6
Captor 3/8 x 600 mm Terminal aéreo Det 4
Captor 3/8 x 600 mm Terminal aéreo Det 4
Captor 3/8 x 600 mm Terminal aéreo Det 4
Det 8 - 9
Det 8 - 9
Det 8 - 9
Estrutura metálica com telha de zinco de 0,65 mm
Estrutura metálica com telha de zinco de 0,65 mm
Estrutura metálica com telha de zinco de 0,65 mm
Estrutura metálica com telha de zinco de 0,65 mm
Estrutura metálica com telha de zinco de 0,65 mm
Barra Alumínio 3x30 mm fixada na platibanda a cada 2 m Det 6