

Coletor Pluvial

Sem Escala

OBS: AO LADO IMPERMEABILIZADA TERMA INCLINAÇÃO DE 2% NO SENTIDO DOS COLETORES PLUVIAIS - CONFORME PLANTA DE COBERTURA.

DETALHE DA CAIXA DE PASSAGEM





Detalhe Calha Verteadoura

Sem Escala

Detalhe Fundo Falso

Sem Escala

DEVERÁ SER REALIZADA COLETA A CADA 3 DIAS DE USO INTENSO.

DETALHE DA CAIXA DE GORDURA





SISTEMA DE TANQUES

Projeto: SANITÁRIO - PLUVIAL	Prancha: 02/03
OBRA: Guarita Bombeiros	
End.: Morro dos Conventos, Araranguá/SC	
Assunto: - Detalhe Fossa, Filtro e sumidouro - Detalhe Caixa de passagem e de gordura - Detalhe coletor pluvial	Área Total: A: 104,14m²
	Escala: INDICADA / Revisão: R01 21/06/2020 R00 13/03/2020
Responsável Técnico:	Proprietário:

NOTA

TUBULAÇÕES EM PVC COM INCLINAÇÃO DE 2%
MEDIDAS EM MILÍMETROS

NORMAS TÉCNICAS DE REFERÊNCIA PARA O DESENVOLVIMENTO E EXECUÇÃO DA OBRA	
NBR 8160	Sistemas prediais de esgoto sanitário - Projeto e execução
NBR 10844	Instalações prediais de águas pluviais



Planta de Cobertura

Escala 1/50


Deslocamento da
Tubulação para laje
Deslocamento da
Tubulação para laje
Deslocamento da
Tubulação para laje
Deslocamento da
Tubulação para laje
Garagem
Circulação
DEPÓSITO
DEPÓSITO
DEPÓSITO